

Erledigt

ML auf GA-EP35 DS3R

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. Juli 2013, 18:14

Dann liegt es NICHT am Sound. Teste mal PCIRootUID=0 bzw 1 als Bootflags.
alternativ noch GraphicsEnabler=No was hast du in Multibeast alles angehakt?