

**Erledigt**

## **ML auf GA-EP35 DS3R**

**Beitrag von „Griven“ vom 23. Juli 2013, 21:52**

Und ganz wichtig, bevor das System nicht sauber läuft keinen HDA Enabler installieren.

Man sieht auf dem Screenshot recht deutlich, dass da einer installiert wurde und das kann unter Umständen schon dazu führen das das OS beim Booten die Hufen hoch macht je nachdem, wie mit Multibeast installiert wurde 😊