

MacBook Pro Touchbar 2018 Problem. Bitte um eure Hilfe

Beitrag von „kdeniz“ vom 1. April 2022, 00:12

Hallo guten Abend,

wie oben steht suche ich Hilfe bei einem Bauteil ! Ich weiß nicht wie genau das Bauteil heißt aber oben drauf steht r22. Habe beim Display ein und Ausbau wohl etwas beschädigt denn meine cam sowie meine Tastatur Beleuchtung funktioniert nicht mehr. Cam wird nicht erkannt und Tastatur leuchtet nicht. Mac OS X neu installieren hat daran nix geändert. Smc pram reset usw hat nix geholfen also machte ich mich auf die Suche und stellte auf der Rückseite des MacBooks unter dem besagten Chip eine dunkle schwarze Stelle aus am Anschluss vom Display zum Board des MacBooks. Das Bild zeigt nur den Chip. Der defekt ist drunter. Leider habe ich davon kein Foto gemacht 😞 ...

Es funktioniert aktuell nicht :

automatische Helligkeit regulieren

Kamera

Tastatur Beleuchtung

Kann mir einer ein Kontakt zu einem herstellen des es Evtl reparieren kann ?