

USB fällt gelegentlich aus

Beitrag von „wmb“ vom 2. April 2022, 20:00

Habe bei den SSDTs ausgemistet, siehe Anhang. Kann das hinkommen?

Den internen Header hab ich auf intern gesetzt (für Bluetooth verwendet), er war versehentlich auf USB3 gesetzt.

Die Variante oben ist mir aktuell leider zu hoch...