

Installation Alienware Aurora R11

Beitrag von „SchmockLord“ vom 4. April 2022, 17:24

Also dadurch, dass die EFI jetzt schon soweit zusammengedampft wurde das eigentlich nur noch die nötigsten Sachen drin sind und die eigentlich auch kein Problem machen sollten, würde ich an deiner Stelle jetzt erstmal nur noch was an den Kernel/Boot Quirks ändern und nochmal die wenigen [BIOS Einstellungen](#) prüfen die du hast. Vor allem sowas wie Legacy USB auf disabled, CSM Support Disabled, Secure Boot Disabled, ResizableBAR disabled.

Bei den Kernel Quirks: XHCIPortLimit mal auf Enabled.

Bei den Booten Quirks: SetupVirtualMap, ProtectUefiServices, DevirtualiseMmio, ResizeAppleGpuBars.