

Asus BT 400 funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „mrprozac“ vom 4. April 2022, 20:47

Erst mal danke.

Ich habe die Lösung bzw. den Fehler gefunden.

Es hat die BlueToolFixup.kext in Efi/OC/kexts gefehlt.

Jetzt funktioniert Bluetooth wieder.