

Mac OSX mit AMD Prozessor

Beitrag von „Aluveitie“ vom 8. April 2022, 06:15

Die meisten MSI 500 Boards machen Probleme mit Monterey, da funktionieren nur ältere BIOS revisionen ohne Zen 3 support. Falls du in NVMe Assertion Fehler läufst wird nur Big Sur gehen ohne das Board oder die CPU zu wechseln.