

USB fällt gelegentlich aus

Beitrag von „wmb“ vom 10. April 2022, 19:00

[Zitat von hObelware](#)

ja, das hab ich so deklariert .. sind HS09 und HS10 nicht die Ports oberhalb des PS2 Anschlusses?

USB sieht aber erst mal sauber aus ..

CPU Stepping ist ne andere Baustelle .. warum auch immer bindet macOS nicht den AppleIntelMeiDriver an dein IMEI Device .. AGPM für die RX580 wird auch nicht angeladen .. vielleicht ist MacPro7,1 doch nicht so das Gelbe vom Ei für einen Nicht-Xeon Prozessor ..

hast Du im BIOS irgendwelche Einstellungen für CPU Stepping festgelegt/disabled?

anbei mal CPUFriend mit FrequencyVectors für den 8700 (aus iMac19,2) .. und n AGPMEnabler für die RX580 im MacPro7,1

Alles anzeigen

Danke!

Ich hab beides getestet, anbei die Dumps beider Systeme. AGPM geht bei iMac nativ, bei MacPro anscheinend nun mit deiner Kext.

IMEI: Keine Ahnung, kannst du vielleicht mal reinschauen? Dateien im Anhang.

DRM geht wie zu erwarten nur mit MacPro.

Edit: Und abwechselnd sind die Geekbench-Werte für Metal bei beiden SMBIOSen mal normal, mal unterirdisch...?? (50.000 vs 33.000)