

Installation auf Optiplex 7070 MFF scheitert

Beitrag von „riorimini“ vom 10. April 2022, 18:49

Bei mir heisst die FAT32 Partion auch nicht "EFI" sondern "32GB".

Vielleicht liegt es am Stick? Ich hatte mal mit einem USB2 Intenso Stick so ein Unglück. Mit USB3 Sticks ab 16GB aber bisher nicht.

Den Dortania Guide verstehe ich aber so, dass 4GB ausreichend sind, nur ab 16GB sollte man in Windows die Rufus Methode verwenden um ihn zu formatieren.