

Hilfestellung PCIe x16 und x8

Beitrag von „atl“ vom 11. April 2022, 23:00

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Eine Grafikkarte mit sata zu betreiben ist aber auch nicht empfehlenswert.



Hmm... "Grafikkarte mit sata"? Wo? In dem Foto ist die Grafikkarte nicht eingebaut, damit man sieht, wie und wo der PCIe-auf-USB3-Stecker steckt. Der Stecker ist so flach, dass die Grafikkarte locker im PCIe x16 Slot sitzen kann, ohne dass der Stecker mit dem Grafikkarten-Lüfter/Kühlkörper in Kontakt kommt. Per USB3-Kabel geht es dann zu dem USB3-auf-PCIex4-Adapter. In diesem steckt eine BMC943602CS mittels PCIe-Adapter. Das USB3-Kabel transportiert auch keine USB3-Signale sondern PCIe-Signale über die 9 Adern des Kabels.