

In Arbeit

MSI B460M PRO-VDH WIFI - Intel 10700 RX 590 / RX 5700 XT / RX 6600 XT

Beitrag von „sismac“ vom 15. April 2022, 15:29

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Dann schau dir mal das <https://openintelwireless.github.io/> an.

Danke, habe den Bluetooth Teil integriert. Hat aber leider nix gebracht. Hatte auf dem Board bluetooth deaktiviert, ich dachte das würde reichen ...

BT scheint zu gehen, aber jetzt hänge ich an der nächsten Stelle...

Hi, lag wie ich oben vermutet hatte an der Grafikkarte. Neues Bios auf Karte und alles lief ohne Probleme.