


Thunderbolt Treiber

Beitrag von „grecedrummer“ vom 22. April 2022, 15:48

Ja und nein. Wenn man die TitanRidge 2.0 geflasht hat Blauer Chip, und kein Kabelsalat am Mainboard angeklemt hat, und im BIOS kein TB Unterstützung oder eben deaktiviert ist, dann sollte man noch am Flachen Kabelstrang zwei Pins überbrücken.



Und den TB3.aml laden um auch aktiviert zu werden. Laden tut es schon das ist richtig, der FlashRom ist für macpro 3 bis 5

Also bei mir geht slep super, wie gesagt habe Kabelsalat am kompatiblen Mainboard! Es gibt aber auch *.aml Steuerungen im ACPI Ordner damit Sleep sauber funktioniert!

Bezugnehmend auf Google Suche ich werde überschüttet von Infos wenn ich "[titan ridge 2.0 hackintosh](#)" eingebe.

Dann man man [hier](#) auch lesen was einem Nützlich sein könnte ...