

Nach Jahren bootet mein System plötzlich nicht mehr :o

Beitrag von „griven“ vom 22. April 2022, 15:55

Wenn Du im ersten Menu den Eintrag "EFI" auswählst ist es klar das das Menu verschwindet und anstelle dessen das Clover Menu erscheint denn dann lädst Du nämlich aus dem Bootloader vom Stick (OpenCore) den Bootloader auf der Platte (Clover). Auch wenn es logisch ist das das passiert ist das natürlich so ganz und gar nicht das was wir möchten denn das Ziel ist es ja den Loader auf der Platte aus dem Rennen zu nehmen und so als mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Für Dich bedeutet das jetzt das Du nach dem Start des Sticks bitte nicht den Eintrag "EFI" auswählst sondern entweder mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auf den Eintrag "Macintosh HD" navigierst und diesen dann startest.

Wenn der Balken sich nicht weiter bewegt dann halte mal die Tasten CMD (Alt) + v kurz gedrückt und wähle anschließend den Eintrag aus. Durch die Tastenkombination aktivierst Du den Verbose Mode der evtl. ein wenig Aufschluss darüber gibt was hier schief läuft.