

# **Original Apple WLAN/BT BCM94360CS Karte Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „mrprozac“ vom 23. April 2022, 02:02**

So ich habe mal die Ports über Windows gemappt vielen dank für die Anleitung und den Tip.

Leider hatte dies keinerlei Wirkung, sprich Bluetooth wird immer noch nicht erkannt.

In Windows wird funktioniert Bluetooth. An was könnte es den noch liegen?

Ich stell mal die aktuelle EFI mit ein.