


Brauche ein wenig Hilfe für Rizen 5 2600 und ASUS Prime A320M-K AMD :)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 25. April 2022, 00:51

Usb... Also kein pci?

Wo hast du diese ruckler bzw die schlechte Latenz? Überall oder nur in einem Programm wie z.B. Ableton etc

USB-ANSCHLUSSTIPP: Wir empfehlen dringend, Ihr Interface direkt an Ihren Computer anzuschließen, vorzugsweise einen USB 2.0-Anschluss. USB-Hubs liefern möglicherweise nicht genügend Strom für Ihre Schnittstelle, was zu Verbindungsproblemen führt, und der Anschluss an einen USB 3.0-Anschluss kann zu Verbindungsproblemen führen.



mist da fehlt die Beschriftung. die sei über dem lan Port sind usb 2. die darüber usb 3

<https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME/PRIME-A320M-K/>