

Dell Latitude E7470 - macOS Monterey (OpenCore)

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. April 2022, 22:53

[Zitat von HackBook Pro](#)

2. Mit dem Sinetek-rtsx Kext schmiert er regelmäßig ab.

Statt Sinetek-rtsx.kext besser die neuen RealtekCardReader.kext und RealtekCardReaderFriend.kext einbauen.

Sinetek-rtsx.kext Version 1.x vom Original-Entwickler ist ohnehin alt. Ein anderer User hat diesen Kext dann in Version 2.x noch erneuert, welcher lief, aber die oben genannten Kext's sind besser und liefern sogar natives Icon.