

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Doctor“ vom 26. April 2022, 12:28

Danke euch schon mal für die Antworten.

Im Hardware-Center hab ich auch schon reingeschaut und die Readme von BrcmPatchRam durchgearbeitet.

Genauso hab Ichs auch schon mit dem Guide hier versucht:

[BCM94352Z Wifi + Bluetooth fixed in Big Sur](#)

Hat alles nicht so recht funktioniert. WiFi läuft mittlerweile aber BT ist halt tot und ich weiß einfach nicht woran es liegt.

Hab heute - abgesehen von den ACPI Patches und den DeviceProperties für Audio und iGPU - meine EFI auch neu aufgesetzt um eventuelle Folgefehler in der bisher genutzten EFI ausschließen zu können aber funktioniert hat es trotzdem nicht.