

AMD Ryzen 3 xxxxG = KEIN guter Sound

Beitrag von „wu ming“ vom 28. April 2022, 20:38

Ah. Da ist lilu bei 0. Jetzt verstehe ich das so, das im Ordner selbst alle Kext durcheinander sind. Entscheidend ist die config.list und wenn da die lilu in 0 ist ist alles tutto bene. alles gut...

dann liegt die nicht vorhandene sound ausgabe nicht daran...dann muss ich den vorhanden Realtek ALCS1220A (0x1168) Codec austauschen ?? Aber gegen welchen, und wie ?? Da gibt es eine Menge Möglichkeiten...