

# Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 29. April 2022, 08:45

Das 1.68er Firmware-Update ist auch für v3 des I225-V bestimmt. Ob es Sinn für dich macht, musst du selbst entscheiden. Bei mir hat es die macOS-Kompatibilität jedenfalls verbessert.

Ich würde vor dem Update noch die zur Zeit verwendete Firmware dumpen [greecedrummer](#) :

Wie oben beschrieben vorbereiten und in der UEFI-Shell `eeupdate64e` eingeben und ENTER drücken - dann werden die NICs aufgelistet.

Anschließend `eeupdate64e /nic=2 /FLASH_DUMP` eingeben und ENTER drücken - hier musst du natürlich die Nummer deiner NIC anpassen.