


Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey


Beitrag von „grecedrummer“ vom 29. April 2022, 17:42

ok. ich geb´s auf 😊

Trotzdem vielen lieben Dank für Deine Bemühungen.



Kein Ahnung warum er zwar so tut als ob er updaten würde, es trotz stromlos stellen und neustarten immer noch auf alte Version bleibt...



und das drei mal versucht. Naja gut, mit Boot-Arg `e1000=0` tutet es ja, mein Zeil wäre es, keine Definitionen anzugeben.