

Bluetooth Headset Micro nur 1 Channel und nur 8000 kbits.

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 1. Mai 2022, 12:39

Moin,

Bluetooth an sich läuft bei mir auch unter Monterey problemlos.

Jedoch habe ich wie unter BigSur das Problem das die Micros von meinen Headsets auf ultra niedrige Qualität eingestellt sind.

Sie funktionieren aber meine Gesprächspartner hören mich dadurch extrem blechern wie in den 90zigern.

Weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?

Am Headset kann es nicht liegen, da es bei allen ist. Unter Windows läuft es ohne Probleme. Habe nur keinen Book wegen meetings immer das System neu starten zu müssen.

Bei den Lautsprechern zeigt er mir korrekt Stereo an und ich kann die Qualität in den AudioMidi Setup auch einstellen. Nur eben beim Micro habe ich keine Möglichkeit zum einstellen.

Auf einem Macbook. kann ich hingegen auch die Microqualität einstellen.

Daher denke ich ist es irgendwo eine Einstellungssache oder ggf. ein Treiber Problem.

danke.