

Erledigt

(Kaufberatung) CPU-Wasserkühlung ?!

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 26. Juli 2013, 19:15

Also ich habe die Corsair H110 für den i7 3770k. Damit läuft er im Turbo-Modus bis 4,8 GHz (über das Bios entsprechend eingestellt). Bei mir ging der Turbomodus erst auch nicht. Erst nachdem ich im Bios die Daten geändert habe, ging es dann.