

Sleep Mode Fix

Beitrag von „cobanramo“ vom 8. Mai 2022, 15:36

Das ist anscheinend einen DELL Optiplex® 3020.

Ist ne Skylake Platform und empfehlen kann ich dir das du den als SMBIOS iMac17,1 betreibst.

Korrigiere einfach deinen Efi laut dieser Anleitung.

<https://dortania.github.io/Ope...ylake.html#starting-point>

Und zu deinem Hauptproblem Sleep kann ich nur sagen das das nie funktionieren wird.

Das liegt an dem "Intel HD Graphics 530" der nach dem Sleep nicht mehr aufwacht da er laut Apple vorgaben nicht korrekt/fehlend verdrahtet ist.

Man kann zwar den mit ein bisschen fummeln zu Sleep überreden aber eben wacht nicht mehr auf.

Daher den Sleep bei diesem Platform deaktivieren und gut ist.

Kannst natürlich als alternative einen kompatiblen Graphickarte einsetzen wenn du das unbedingt haben willst, dann wird auch die Sleep funktionieren.

Gruss Coban