

Monterey bootet nicht mehr vom USB-Stick

Beitrag von „jacun“ vom 18. Mai 2022, 11:58

Habe zwei USB-Sticks (Monterey 12.3.1 + Alder-Lake-EFI und 12.4 + Alder-Lake-EFI). Von beiden konnte ich macOS booten und installieren. 12.4 läuft jetzt ohne Stick direkt von der M.2-SSD. Von keinem der beiden Sticks will er aber jetzt noch die Installation starten. Er bootet, aber die Installation bringt eine Reihe Fehlermeldungen und bricht dann mit dem Parkverbotszeichen und dem Hinweis auf die Apple-Installationshilfe-Webseite ab. NVRAM habe ich bereits mehrfach zurückgesetzt. MBR kann es nicht sein, denn er hat die eingebauten SSD noch gar nicht beachtet. Oder doch? Was hat die Installation auf dem UEFI oder irgendwo anders noch verändert? Habe auch die EFI auf dem Stick schon erneuert. Ohne Erfolg.