

In Arbeit

MSI B460M PRO-VDH WIFI - Intel 10700 RX 590 / RX 5700 XT / RX 6600 XT

Beitrag von „sismac“ vom 19. Mai 2022, 20:12

Update auf Monterey 12.4 hat problemlos funktioniert.

Einfach im "Über diesen Mac" das Update ausgewählt und machen lassen.

Hat 3-4 mal neu gestartet und war dann wieder da.

OC 0.7.9