

Probleme USB Ports und Bluetooth

Beitrag von „RobGru“ vom 22. Mai 2022, 15:18

Hallo Ihr lieben, ich schalte mich mal dazu, weil ich eine ähnliche Frage habe. Bei mir startet die Monterey Installation nur mit dem xhciportlimit auf true. Davon raten bei Monterey ja alle ab. XHCI-unsupported.kext bringt leider auch nichts.

Ist es möglich mit dem xhciportlimit arg zu installieren und dann später die Usb-Ports mappen oder ist es unmöglich wenn ich einmal mit dem xhciportlimit auf true installiere?

Liebe Grüße

Robert