

Big Sur auf MSI Z390 Gaming Pro Carbon mit kernel panic

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Mai 2022, 23:06

[Rambo45](#)

Teste mal die EFI Ich weiss nicht ob ich denn Fehler gefunden habe, da es um ein **Skylake** geht aber bei denn SSDTs fest wie Coffee Lake behandelt.

Wenn das ein Full Installer ist muss das hier auf **Misc/Security/DmgLoading Signed**