

Lenovo Thinkpad T440S OC 0.8.2 - Monterey USB & BT & Wlan & Kamera intern gehen nun

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 26. Mai 2022, 23:51

In der Zwischenzeit habe ich etwas getestet, auch wenn ich noch nicht am Endziel bin, was aber nicht weiter tragisch ist.

Aktuell hänge ich am Thema SMBIOS, hier fehlt mir noch einiges an Verständnis. Gelesen habe ich, dass hier eine Verbindung zur Board-ID, CPU und GPU und deren (Serien) Nummern besteht.

Auch, dass man ein neues SMBIOS recht einfach mittels GenSMBIOS erstellen kann.

Unklar ist mir ob diese INFOS ausschließlich in der Config.plist bei OpenCore abgelegt werden oder ob es noch andere Stellen od. Dateien gibt die dabei erstellt oder geändert werden.

Tatsache ist, im Fall des T440P und T440S, dass Monterey mit dem alten SMBIOS nicht läuft, da die Unterstützung dafür erst wieder mit einem SMBIOS MacBookPro 11.4 funktioniert, welches ich bisher nicht hatte. Nun aber erfolgreich genutzt habe.

Irgendwo hatte ich dann auch eine Tabelle gesehen, die aufzeigte welche Rechner mit welchem OS unterstützt werden. kannte ich leider nicht, sonst hätte ich nicht mit [SIP](#) und Co versuchen müssen.

1.) Daher auch klar warum kein Update für Monterey angezeigt wurde, nehme ich zumindest an:(

2.) Kann man die beim Erstellungsprozess des SMBIOS generierten Daten auch manuell in die config.plist eintragen und reicht das aus?

3.) Mit einem SMBIOS MacBookPro11,4 erscheint in über diesen Mac MacBookPro 2015 (Retina, 15, Mitte 2015) wo bzw. wie kann ich das denn anpassen?

4.) Die interne Kamera tut es einfach nicht, wird als nicht vorhanden angezeigt, hier wäre ich für einen Tip dankbar.

Hoffe [Sascha_77](#) oder [grt](#) haben hierfür eine Lösung?