

# iMac 27" 12.2 2011 W4150 MXM Karte und Windows 10 über OC LegacyPatcher internes Display Bild Probleme

Beitrag von „atl“ vom 29. Mai 2022, 16:28

[Zitat von Tom909](#)

Komischerweise heute aber scheint das 2. Display noch erkannt zu werden, bleibt aber schwarz

Ich habe zwar keine Lösung aber das Phänomen kenne ich von meinen Thunderbolt-Displays. Ich habe 2 Apple Thunderbolt-Displays in Reihe (Chain) an meinem Hackintosh (PowerMac G5) angeschlossen. Das von dir beschriebene Phänomen kenne ich seit macOS 10.15, tritt aber nur sporadisch auf, wenn der Rechner aus dem Sleep aufwacht. Nach erneutem Sleep wird er dann meist erkannt. Dabei ist es egal, ob es der 1. oder 2. Monitor ist. Das System sieht beide, aber nur auf einem wird etwas angezeigt.