

Brauche Hilfe beim Installieren von Monterey

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Mai 2022, 22:23

580 nitro hat einen bios Switch, schalt den mal um, dann solltest du das bios sehen. Hat meine auch, ich denke auf dem anderen bios ist eines drauf, was keine gültige Signatur für uefi Boot hat (eventuell mining bios), kann man auch wieder normal flashen.

Allerdings sollte es reichen den Schalter auf die andere Position zu stellen, und du hast bild im bios.