

Brauche Hilfe beim Installieren von Monterey

Beitrag von „Truman“ vom 29. Mai 2022, 22:26

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Allerdings sollte es reichen den Schalter auf die andere Position zu stellen, und du hast bild im bios.

Super, vielen Dank für die Info. Das hat funktioniert und das Bios wird jetzt auch über die RX580 angezeigt. Sobald ich ein lauffähiges System habe, soll dann unter Monterey allerdings die iGPU die Bildschirmausgabe machen und die dGPU (RX580) soll für Rechenoperationen zur Verfügung stehen..

Mit der Änderung an der config.plist (**#dk.e1000=0**) funktioniert jetzt soweit alles:



Die Installation läuft gerade. Vielen Dank nochmals für die Hilfe.

Morgen muss ich mich dann um das Update des Ethernetchips mit der Custom Firmware kümmern, damit die Netzwerkkarte als I225 erkannt wird.

Edit: Leider habe ich mich etwas früh gefreut. Monterey ist jetzt installiert, aber beim Starten gibt es irgendwann einen Reboot.

Ich hänge mal wieder die entsprechende Log-Datei an. Es ist immer noch etwas mit APFS Timeout in der Log-Datei vermerkt.