

# OpenCore Probleme auf uralter Hardware

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Mai 2022, 13:34

2 Pin wird die Karte nicht regeln können, da müsste sie die Spannung senken / erhöhen. Meistens ist der nur geregelt, wenn 4 pin mit pwm signal pin.