

Erledigt

Mountain Lion startet nicht nach der Installation P8z77-m PRO

Beitrag von „Sypedian“ vom 27. Juli 2013, 22:18

Mir ist aufgefallen, dass bei meinen Arbeitsspeicher nur 1333 Mhz angezeigt werden. Ich habe aber 1600 woran könnte das liegen?