

# **Anfragen zu HWC: OOB BCM94360NG NGFF BROADCOM KARTE**

**Beitrag von „LetsGo“ vom 7. Juni 2022, 17:33**

[Rentier Rudi](#)

Wie gesagt keine Ahnung von Clover. Aber da WIFI läuft, kannst du ja mal versuchen den Laptop komplett stromlos zu machen (falls du den Akku leicht entfernen kannst). Soll angeblich beim Laden der Firmware in MacOS helfen. Finde aber gerade den Thread nicht.

Sonst am Besten auf [anonymous\\_writer](#) warten.