

Aquantia AQC107-Bo und Monterey 12.3.1 - Funktioniert aber WLAN und OnBoard LAN Karte läuft nicht mehr

Beitrag von „Der_Sparsame“ vom 8. Juni 2022, 21:32

Danke euch! Das war auch bei mir die Lösung.

Leider habe ich das verursachende Problem nicht verstanden.

Update: OC zeigt die SSDT DMAR.aml (auch mit Leerzeichen - im Bild war es ein Test ohne) als fehlend an.

Kann der Eintrag raus, oder wird der gebraucht?

