

In Arbeit

Zweiter Monitor per HDMI anschluss gibt kein signal

Beitrag von „cobanramo“ vom 10. Juni 2022, 08:40

Hat dein Laptop Thunderbolt Unterstützung?

Oder anders gefragt, kann dein Laptop Bildschirmsignal über USB-C ausgeben?

Wenn ja dann hast du mit einem passendem Adapter die Möglichkeit das Signal zu einem Hdmi Empfänger zu schleifen.

Wenn über deinem USB-C kein Bildsignal kommt ist da nichts zu machen.

Kannst ja zbspl. mit Windows austesten.

gruss Coban