

macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „f10“ vom 10. Juni 2022, 14:11

Ich bekomme mit meinem Z390 Designare auch nur bis zur der Meldung, dass man ein Firmwareupdate benötigt. OC 080 oder 082 mit nightly kexten, mt oder ohne releaseUSBownership; SMBIOS auf MacPro7,1 oder iMac19,1 macht alles keinen Unterschied.

..ob ich macOS 13 Ventura mal auf meinem 2009 15" MBP mit OCLP versuchen sollte?!^^

Grüße an die Community