

NVMe SSD Samsung 980 Pro 1 TB irgendwie enttäuschend

Beitrag von „apfel-baum“ vom 13. Juni 2022, 00:41

hm, mutmaßung - wäre das durch einen austausch der efi /dxe machbar ? siehe <https://winraid.level1techs.co...th-an-ami-uefi-bios/30901>

ala "NvmExpressDxe_5" 😊

edit-ja, durch tauschen des dxe wird ein pci-e 3.0 board-bus eher nicht zum pci-e 4.0 board-bus, stimmt auch widerum