

Schwierigkeiten mit RAM-Modulen beim Z390

Beitrag von „kiu77“ vom 16. Juni 2022, 11:03

das problem dürfte darin bestehen, dass mehr als 4 Ranks verbaut wurden. 2 x dual plus 2 x single sind 6 Ranks. Aber 6 und 8 Ranks machen öfter Probleme, weil das die Treiberleitungen stärker belastet. 4 x single oder 2 x dual gehen fast immer.