

macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „GoodBye“ vom 16. Juni 2022, 11:46

Hast du mal die anderen Festplatten abgehängt ? er hat Probleme mit disk0x2 auf der das Ventura ist.....

Kann aber auch sein, das die CPU die Befehle nicht abarbeiten kann, wegen dem fehlendem Befehlssatz.

P.S.: ich habe nur die Release Kext drin, und die unveränderte Originale 080 auf 081 gebracht usw.

hatte mir zwischen durch auch mal die EFI vergurkt, dann noch einmal von vorne und gut war.

Bei meiner IVY habe ich iMacPro1,1 als Smbios genutzt wegen HW Accell., hatte ein WX4100 / RX560 drin.

Bei so vielen Änderungen ist evtl. mal ein NVRAM Reset fällig.