

Fehlendes EFI partition nach der installation

Beitrag von „ReaSys“ vom 16. Juni 2022, 18:21

Ok, danke für die Infos. Also meine erste saubere EFI (also die von meine alten Catalinabackup) geht auch nicht mit dem Stick. Aber wenn Du sagst es liegt am AppleSecureBoot, dann denke ich habe ich damit den Schuldigen gefunden.

aber was spricht gegen meine Variante? Also 15 meiner Ports funktionieren einwandfrei und auch sonst läuft die Mühle rund... kannst Du mir erklären was das Mapping in Catalina besser/einfacher macht? Und meinst Du damit das ich eine DSDT und passende „USB“ SSDT erstellen sollte, oder geht es Dir um die USBPorts.kext