

Dell Optiplex 3020

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Juni 2022, 21:57

Lade dir mal das OCAT Tool runter und ändere mal unter misc / security die Einstellung, so wie es auf dem bild zu sehn ist

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases>

