

Dell Optiplex 3020

Beitrag von „schabulske“ vom 19. Juni 2022, 13:35

Hallo zusammen,

ich klinge mich mal frecherweise hier mit ein, da ich auch einen voll funktionsfähigen Optiplex 3020 SFF besitze der allerbestens mit Monterey läuft.

Folgende zusätzliche Änderungen zur Config.plist von [OSX-Einsteiger](#) :

Booter/Quirks/RebuildAppleMemoryMap auf "True"

DP/Add/| PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):

framebuffer-fbmem | Data | 00009000

framebuffer-stolenmem | Data | 00003001

Kernel/Add : (folgende Kexte werden gebraucht)

Lilu; VirtualSMC; Whatevergreen; AppleALC; RealtekRTL8111; USBPorts; Bluetoolfixup

Kernel/Quirks/AppleCpuPmCfgLock auf "TRUE"

Kernel/Quirks/CustomSMBIOSGuid auf "FALSE"

Kernel/Quirks/LapicKernelPanic auf "FALSE"

Kernel/Quirks/ThirdPartyDrives auf "TRUE"

Kernel/Quirks/XhciPortLimit auf "FALSE"

Misc/Security/SecureBootModel "Disabled"

NVRAM/7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82/boot-args "keepsyms=1 debug=0x100

alcid=17

PI/Generic/AdviseFeatures auf "TRUE"

UEFI/Quirks/ ReleaseUsbOwnership "TRUE"

und das WICHTIGSTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

Es ist zwingend der **DisplayPort** am Optiplex zu benutzen.

Sollte der VGA Ausgang genutzt werden ist eine Installation **unmöglich!!!!!!!!!!!!!!**

EFI mit Änderungen und allen nötigen Dateien im Anhang.

VIEL SPASS! 