

Dell Optiplex 3020

Beitrag von „ThangVN“ vom 19. Juni 2022, 19:34

[Zitat von schabulske](#)

Achso du hast noch eine Nvidia drin. Das erklärt alles. Mein optiplex benutzt die hd 4600 vom Prozessor. Dementsprechend ist die efi von mir dafür ausgelegt.

Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten:

1. jemand findet sich der die Einstellungen von der gt710 in der efi einrichten kann. (habe ich leider gerade keine Ahnung und müsste mich auch erst einlesen)
2. Du baust die Gt710 aus, bestellst dir ein DisplayPort Kabel und wirst mit der HD4600 glücklich.

Edit:

Nach kurzer Recherche scheint die gt710 oob von monterey nicht mehr unterstützt zu werden und dementsprechend müssten die Treiber gepatched werden.
dann würde ich dir aber eher zu Lösung Nummer 2 Raten da die Treiber der HD4600 von monterey ja noch nativ unterstützt werden und es glaube ich den Aufwand für die gt710 nicht wert ist.

Alles anzeigen

Na klar, dann muss wohl ein DP Kabel her. Die WLAN Funktion funktioniert ebenfalls nicht, habe auch ein WLAN stick da. Der ist aber glaube nicht mit MacOS kompatibel.