

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Juni 2022, 22:47

Ich muss passen aus technischen Gründen. Beim Laden deiner DSDT fängt MACIASL zu laggen an. Wahrscheinlich Ventura Problematik. Da macht das patchen keinen Spass.

Aber vielleicht kriegt ihr das Local integriert? [kaneske](#) ?

Den Patch irgendwie in MaciASL unter Patch rein. Das Disabled D035. Dann müsst ihr ein neues Device erstellen. Erst dann kann das nur funktionieren.

Ideal natürlich bei dir mit der blanken System DSDT also das was dir vom System vorgegeben ist. Danach bitte einen Auszug. Und so Schritt für Schritt dann. Erstmal schauen ob wir das DEvice D035 wech kriegen.

Nee Ventura sieht die Bridge nicht wobei unter Monterey die Grafik erkannt wird. Frage? Wurde an der Grafik rumgefischt?