

nach einbau von rx 6800 xt schwarzer bildschirm beim booten

Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2022, 17:25

ich würde es ggf. auch erst mit den beiden ersten probieren, nativ(ohne bootflag) / pikera, wie ich schon schrub die interne für berechnungen., und noch nicht gleich mit dem <https://github.com/5T33Z0/OC-L...fers-via-deviceproperties>

kanonen auf spatzen schießen,- das folgt ggf.