

nach einbau von rx 6800 xt schwarzer bildschirm beim booten

Beitrag von „hackmac004“ vom 24. Juni 2022, 21:41

In dieser config fehlt das bootarg agdpmo=pikera.

```
BOOTM Dictionary 2 1 Bootloader/Boot-Phase
- Add Dictionary 2 2 Bootloader/Boot-Phase
  4D1EDE66-38C7-4A..._C06-4BCCA8B38C14 Dictionary 2 1 Bootloader/Boot-Phase
  4D1FDA02-38C7-4A..._C06-4BCCA8B38C14 Dictionary 2 1 Bootloader/Boot-Phase
  7C436110-AB2A-42B0-A880-FE41995C9F82 Dictionary 2 7 Bootloader/Boot-Phase
#INFO (prev-lang:kbd) String 2 en-252 (ABC), set 699e3a323032
ForceDisplayRotationInEFI Zahl 2 0
SystemAudioVolume Daten 2 1 Bytes: 46
boot-args String 2 -w keepyms=1 debug=0x100 acid=1
csr-active-config Daten 2 4 Bytes: 00000000
```

Bei deiner Kext reihenfolge, schiebe mal Lilu an erste Stelle.

Ich konnte mit deiner EFI booten mit Bild und mit dem bootarg. Aber komischerweise ist der Rechner ziemlich bald in den reboot gegangen.

Ich guck nochmal genauer was da noch los ist.

Hast du deine GPU im Bios als primär eingestellt bekommen?

edit: XhciPortLimit kannst du auf No stellen da du eine usb kext verwendest.