

Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „F1184“ vom 28. Juni 2022, 16:28

Bei mir klingen die Lautsprecher am R1811 auch um Welten schlechter als an meinem originalen iMac. Ich werde versuchen, sie an einen externen kleinen Verstärker anzuschließen, weil ich hoffe, dass der Unterschied darauf zurückzuführen ist, dass der integrierte Verstärker des Boards nicht die erwünschte Qualität ausgibt. Mal sehen, ob die Vermutung zutrifft.