

6 von 10 Bootvorgängen enden in einem Blackscreen monterey

Beitrag von „Domo5785“ vom 3. Juli 2022, 22:23

Darf ich euch nochmal belästigen?

Ich habe den Laptop von ner Freundin auch mit MacOS Monterey ausgestattet, läuft auch alles soweit.

Allerdings kommt es bei 6 von 10 Bootvorgängen zu einem Blackscreen und das wars dann, 4 von 10 startet MacOS aber ganz normal.

Was kann das sein?

Verbaut ist ein i5 7200 und der Laptop hat nur eine Grafikkarte und zwar die "Intel HD Graphics 620", diese wird auch korrekt mit 1536MB angezeigt.

Es ist auch kein 2ter Monitor über HDMI angeschlossen, also nur der interne Monitor vom Laptop in Benutzung.

Gruss Sven