

# **Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG\_STRIX\_B660-I\_GAMING\_WIFI - OPENCORE**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Juli 2022, 08:36**

versuch das mal. bitte auf die richtigen Einstellungen im Bios achten. GPU Bar suport einschalten im Bios weil du das aktiviert hast. Serials neu generieren.